



MCC Smart forfour - Projecteurs allumés en permanence

Fiche technique	
Constructeur	MCC
Modèle	Smart forfour
Année-modèle	2015 - 2019
Symptôme	Les projecteurs restent allumés en permanence, la commutation feux de croisement/feux de route n'est pas possible



MCC Smart forfour - Projecteurs allumés en permanence Commutation feux de croisement/feux de route impossible

Si, sur ce véhicule, les projecteurs restent allumés en permanence et/ou qu'il n'est pas possible de passer des feux de croisement aux feux de route, la cause peut être un commutateur multifonction défectueux. En outre, le défaut peut être enregistré dans le calculateur.shy />shy /> Pour remédier à cette défaillance, il faut procéder au remplacement du commutateur multifonction, puis à la suppression de la mémoire des défauts.