



# Mercedes Classe E W211 - Bruits au niveau de la suspension avant

## Fiche technique

Constructeur	Mercedes
Modèle de véhicule	Classe E (W211)
Année de fabrication	2002 - 2010
Symptôme	Bruit sur chaussée irrégulière



## Bruit sur chaussée irrégulière

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des bruits non spécifiques de grincement ou de craquement peuvent apparaître au niveau de la suspension avant. Ces bruits sont particulièrement perceptibles lors de la conduite sur chaussée irrégulière. La cause peut être un frottement excessif entre la tige de piston de l'amortisseur et le tampon de butée. Pour résoudre le problème, procédez comme suit :

- Soulevez le manchon anti-poussière de l'amortisseur de manière à ce que la tige de piston soit visible
- Appliquez du lubrifiant (A001989845110) sur la tige du piston
- Remettez le manchon anti-poussière dans sa position d'origine
- Effectuez un essai sur route



