

# **MERCEDES W210 - Démarreur défectueux, corrodé / dégâts causés par l'eau | HELLA**

**MERCEDES**

**W210**

**Type 210.###(à part 210.072)#A jusqu'à 133401**

**Type 210.### #J jusqu'à 021795**

**avec moteur : 104,111,112,113,119,/602,604,605,606, 611,612,613,**

Réclamation :

Les véhicules nommés ci-dessus ont des défaillances – démarreur défectueux -

Cause :

Comme source possible du motif d'erreur, la corrosion dans le système électrique du démarreur doit être analysée. Cela peut être causé par des écoulements d'eau «dévoyés».

Solution :

- Démonter le démarreur, le monter et le remplacer.

- !!! Vérifier l'écoulement d'eau depuis le collecteur d'eau pour tous les dégâts au démarreur. [Éventuellement mettre en place un écoulement différent (2108320125)].