



Mini R56 / R57 - climatisation bruyante

Fiche technique

Fabricant	Mini
Modèle de véhicule	R56 / R57
Année de fabrication	2009 - 2012
Symptômes	Bruits de bourdonnement pendant le fonctionnement de la climatisation



Mini R56 / R57 : bruits de bourdonnement pendant le fonctionnement de la climatisation

Le système de climatisation des véhicules susmentionnés peut émettre des bruits de bourdonnement. Ces derniers peuvent être causés par des vibrations de résonance du tuyau de réfrigérant basse pression.

Pour y remédier, le constructeur automobile propose un amortisseur de vibrations ([Photo 1](#)) en post-équipement. Les deux demi-coques (64509231714) sont fixées à l'aide de deux vis (07129903806), à environ 80 mm du sertissage du raccord de tuyau ([Photo 2](#)).

Le tuyau basse pression est situé près du passage de roue. Avant de monter l'amortisseur de vibrations, vérifier le [remplissage](#) et la pression du [système de climatisation](#).



Photo 1 : Amortisseur de vibrations pour post-équipement




Photo 2 : Monter l'amortisseur de vibrations à environ 80 mm du sertissage du raccord du tuyau