



Nissan Juke - Voyant moteur allumé : code défaut P0603

Fiche technique

Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	Juke (F15)
Moteur	Essence
Année de fabrication	2010 - 2020
Symptôme	Voyant moteur allumé : code défaut P0603



Le voyant moteur s'allume sur le Nissan Juke

Si le voyant moteur s'allume sur les véhicules susmentionnés et que le code défaut P0603 est enregistré dans la mémoire des défauts, diverses causes sont envisageables :

- Cosses de batterie desserrées ou défectueuses
- Faible état de charge de la batterie
- Défaut alternateur
- Module de commande de l'alimentation (Power Control Module/PCM) défectueux

La première mesure à prendre est de contrôler tous les composants électriques importants pour le système, y compris l'alimentation en tension, les connexions électriques et les points de masse. Si aucun défaut n'est constaté, il n'est pas nécessaire de remplacer immédiatement le calculateur. Il se peut que la batterie ait été déconnectée et reconnectée plusieurs fois en peu de temps. Suite à quoi le voyant moteur a été activé. Il est recommandé d'effacer la mémoire des défauts et de faire un essai sur route approfondi. Si le voyant moteur reste éteint, il est fort probable que le problème ait été résolu.