



Nissan Navara (D40) - Perte constante de liquide de refroidissement

Fiche technique

Constructeur	Nissan
Modèle de véhicule	Navara (D40)
Année de fabrication	2010-2016
Symptôme	Perte constante de liquide de refroidissement



Causes d'une perte constante de liquide de refroidissement sur le Nissan Navara

Si une perte constante de liquide de refroidissement est constatée sur les véhicules mentionnés ci-dessus, des fissures dans la culasse peuvent en être la cause.

La culasse doit être contrôlée par une entreprise spécialisée (remise en état de moteurs) afin de détecter d'éventuelles microfissures au niveau des bougies de préchauffage

Avant de démonter ou de remplacer la culasse, il convient d'exclure toutes les autres causes entrant en ligne de compte (fuites, joint de culasse).