

OPEL Astra H - climatisation ne fonctionne pas en mode automatique | HELLA

OPEL

Astra H

Année modèle : de 2004 à 2008

avec climatisation automatique (ECC)

Le système de climatisation ne fonctionne pas en mode automatique

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut se produire que la climatisation fonctionne uniquement en mode manuel en raison d'une "faiblesse logicielle". Un message d'erreur incompréhensible (M1 - M5) est souvent affiché sur l'écran.

Une mise à jour du logiciel permet de remédier au problème.

Le logiciel modifié a été installé par le constructeur à partir des numéros de châssis suivants en départ usine :

W0L0AHL4882160266 - (Usine Bochum)

W0L0AHL0885117742 - (Usine Anvers)

W0L0AHL4888096223 - (Usine Ellesmere Port)