

Opel Astra J - La lampe témoin de la température du liquide de refroidissement clignote | HELLA

Opel

Astra J

Années modèle : 2010 à 2012

Moteurs : A14XEL / A14XER

La lampe témoin de la température du liquide de refroidissement clignote

La lampe témoin pour le liquide de refroidissement peut clignoter soudainement aux véhicules ci-dessus. Le code P00B7 (circulation insuffisante du liquide de refroidissement) est enregistré dans mémoire des erreurs.

La cause peut être une puissance de circulation insuffisante de la pompe du liquide de refroidissement (dans certaines situations de fonctionnement).

Pour répondre à cette situation, il faut monter une pompe du liquide de refroidissement (55579016) modifiée.