

# **Opel Astra J - Le témoin de contrôle du frein de parking électrique s'allume | HELLA**

**Opel**

**Astra J**

**Année modèle: 2010 - 2011**

**Tous les modèles**

**Le feu stop scintille**

**Le témoin de contrôle du frein de parking électrique s'allume**

**Code d'erreur C0277**

Si l'erreur indiquée ci-dessus est constatée conjointement à un code d'erreur C0277, cela peut être lié à la défaillance d'un capteur de position de pédale de frein. Des problèmes de calibrage du capteur peuvent apparaître. Dans ce cas, il convient de contrôler le capteur et de le remplacer le cas échéant.

**Indication**

Le constructeur du véhicule a d'ores et déjà installé des capteurs améliorés à partir du n° de châssis suivant:

W0LPD6ED6B8013601 Site: Ellesmere Port

W0LPE6EF2BG024146 Site: Gleiwitz

XUFPE6DC3B3000882 Site: Saint Pétersbourg