



# Opel Astra K - Panne de la direction assistée

## Fiche technique

Constructeur	Opel
Modèle de véhicule	Astra K
Moteur	1,4 16V Turbo (B14XFT)
Année de fabrication	2019
Symptôme	Panne de la direction assistée



## Panne de la direction assistée

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés : la direction du véhicule est difficile.  
Le problème vient d'une connexion insuffisante entre le capteur d'angle de braquage et le faisceau de câbles (voir photo).  
Pour y remédier, veuillez procéder comme suit :  
Débranchez d'abord le connecteur et vérifiez qu'il n'est pas encrassé ou endommagé ; le cas échéant, nettoyez-le et réparez-le conformément aux instructions du fabricant. Ensuite, rebranchez le connecteur en veillant à ce que la connexion soit correcte.  
Il convient ensuite d'effectuer une recherche de code de défaut et de faire un essai sur route pour vérifier la mesure.

### ① REMARQUE

Observez dans tous les cas les instructions de réparation du constructeur du véhicule !

