

# **OPEL Corsa C - Le chauffage d'habitacle ne fonctionne pas | HELLA**

**OPEL**

**Corsa C**

**Année modèle : 2005 à 2006**

**Avec climatisation à régulation électronique (ECC) et Triple Info Display (TID)**

## **Le chauffage d'habitacle ne fonctionne pas**

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il peut arriver que le système de chauffage/climatisation génère exclusivement de l'air froid quelques minutes après le démarrage du moteur.

Le défaut se produit généralement lorsque la température extérieure est inférieure à 6°C et que le véhicule est remis en marche dans les 2 heures après que le moteur a été coupé.

Un défaut "matériel" peut être en cause.

L'ECC détecte une température extérieure trop élevée et essaie de refroidir au lieu de chauffer.

Pour remédier au problème, le "Triple Info Display" doit être remplacé par une version modifiée et un nouveau logiciel doit être installé.

Les véhicules à partir du numéro de châssis W0L0XCF0866074319 sont déjà équipés du matériel et du logiciel modifiés, montés en usine.