

# **Opel Corsa-D - Bruit strident provenant du compartiment moteur | HELLA**

**Opel**

**Corsa-D**

**Année modèle: à partir de 2010**


**Moteur : A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ**

## **Bruit strident provenant du compartiment moteur**

Si des bruits stridents provenant du compartiment moteur et se propageant jusqu'à l'habitacle font l'objet de réclamations sur les types de véhicule susnommés, la pompe à carburant peut être en cause.



Ces véhicules devraient normalement être équipés de la pompe à carburant, référence de production 13252214 (référence pièce de rechange : 93190773). Pour la position de la référence, voir flèche sur le schéma 1. Remplacer la pompe à carburant si celle installée comportait la référence de production 13252213.



Corsa-D :