

Opel Corsa D - Le pulseur d'air habitacle ne fonctionne pas | HELLA

Opel

Corsa D

Année modèle: 2007 - 2009

Avec climatisation manuelle

Le pulseur d'air habitacle ne fonctionne pas

Dans le cas du véhicule mentionné ci-dessus, si le pulseur d'habitacle ne fonctionne pas, il est possible que la cause soit un connecteur défaillant de la résistance additionnelle.

Les véhicules concernés sont ceux qui sont équipés d'une climatisation manuelle avec les numéros de châssis suivants :

jusqu'à W0L0SDL6894298980 (usine de Zaragoza)

jusqu'à W0L0SDL0896118216 (usine de Eisenach)

Pour résoudre le problème, procéder comme suit :

- Déposer la boîte à gants
- Retirer la conduite d'air dans le compartiment sous-volant
- Retirer le connecteur de la résistance additionnelle
- Contrôler le connecteur par miroir
- Si le connecteur est endommagé : remplacer la résistance additionnelle et utiliser le kit de connecteur de réparation (disponibles l'un et l'autre chez le concessionnaire)
- Réaliser un contrôle fonctionnel
- Monter la conduite d'air et la boîte à gants