

Opel Meriva B - Code d'erreur P00B7 | HELLA

Opel

Meriva B

Années modèle : 2011 à 2012

Moteurs : A14XEL / A14XER

Code d'erreur P00B7

La lampe témoin pour la température du liquide de refroidissement peut clignoter soudainement aux véhicules ci-dessus. Le code P00B7 (circulation insuffisante du liquide de refroidissement) est enregistré dans mémoire des erreurs.

La cause peut être une puissance de circulation insuffisante de la pompe du liquide de refroidissement (dans certaines situation de fonctionnement).

Pour répondre à cette situation, il faut monter une pompe du liquide de refroidissement (55579016) modifiée.

Les véhicules à partir de l'année modèle 2013 disposent déjà d'une pompe du liquide de refroidissement modifiée.