

# **Opel Meriva-B - Feux de stop allumés en permanence | HELLA**

**Opel**

**Meriva-B**

**Années de fabrication : 2010 à 2017**

**Feux de stop allumés en permanence**

**Régulateur de vitesse sporadiquement sans fonction**

En cas de détection du problème susnommé, un réglage/positionnement inapproprié de l'interrupteur des feux de stop peut être en cause.

Les feux de stop peuvent alors s'allumer en permanence sans que le frein ait été actionné.

Le code défaut C0161 peut également être mémorisé dans le calculateur moteur (ECU).

Résolution:

Contrôler le bon fonctionnement de l'interrupteur des feux de stop, le réajuster au besoin. En cas de dysfonctionnement, remplacer l'interrupteur des feux de stop et le positionner correctement.

Lire en outre la mémoire des codes défaut dans le calculateur moteur (ECU) et effacer les défauts mémorisés.

br />br />