

# Opel Meriva B - La climatisation s'arrête | HELLA

**Opel**

**Meriva B**

**Années modèle : 2010 à 2011**

**Motorisation : A14 NET + A14NEL**

**Code défaut P0128 - Thermostat**

**La climatisation s'arrête**

Un arrêt de la climatisation en raison du thermostat de liquide de refroidissement défaillant peut survenir sur les véhicules mentionnés ci-dessus.

Après l'arrêt moteur à l'état chaud, la température du liquide de refroidissement augmente (jusqu'à 130 °C).

Ce qui a pour conséquence l'ouverture du thermostat jusqu'en butée et peut dans ce cas le bloquer. L'électronique de bord interprète alors cette situation comme un défaut et arrête la climatisation. La mémoire de défauts enregistre alors cette information comme code défaut P 0128 (thermostat de liquide de refroidissement).

Pour remédier à cette défaillance, il faut procéder au remplacement du thermostat (figure), puis à la suppression de la mémoire de défauts.

