

Opel Meriva B - La fenêtre s'ouvre toute seule | HELLA

Opel

Meriva B

Année modèle : à partir de 2011

La fenêtre s'ouvre toute seule

Sur le type de véhicule susmentionné, une vitre peut s'ouvrir spontanément en ouvrant une porte ou le hayon du véhicule.
/>
/>

Un logiciel défectueux du calculateur de carrosserie peut être en cause.

Ce problème a déjà été pris en compte par le Constructeur. Selon le Constructeur, le problème peut être résolu en programmant le calculateur de carrosserie à l'aide d'un logiciel mis à jour et aux performances optimisées.

Seul un concessionnaire autorisé est habilité à réaliser la mise à jour du logiciel.