

Opel Vivaro - Lampe témoin pression d'huile moteur s'allume | HELLA

Opel

Vivaro

Année de construction : 2010

Numéro de châssis : jusqu'à WOLF7BHB6BV617781

Lampe témoin pression d'huile moteur s'allume

Sur le véhicule mentionné ci-dessus la lampe témoin pour la pression d'huile moteur peut s'allumer lorsque le moteur tourne.

Ceci peut signaler un défaut sur la liaison électrique du manocontact pression d'huile.

Pour répondre à cette situation il faut vérifier s'il y a des impuretés, endommagements et un positionnement correct de la fiche de raccordement.

Le cas échéant, il faut nettoyer ou remplacer la fiche de raccordement.