

Peugeot 207 - Allumage du témoin d'avertissement ABS | HELLA

Peugeot

Modèle: 207 1,6 16V HDI FAP

Année de fabrication : à partir de 2006

Tous les modèles avec ABS /Teves MK 60/70

Allumage du témoin d'avertissement ABS

Code de défaut: 21248/ 21249/ 21252

Capteur de pression de freinage défectueux

Si l'un des codes de défaut ci-dessus et l'allumage du témoin d'avertissement ABS sont constatés, une cause peut en être un capteur de pression de freinage défectueux. Un défaut de traitement du signal entraîne l'enregistrement d'un défaut dans le calculateur.

Étant donné qu'une mesure directement sur le capteur est impossible, commencer dans ce cas par vérifier l'alimentation en tension et la périphérie du système ABS.

Si toutes les valeurs mesurées correspondent aux valeurs nominales, remplacer le capteur de pression.

Consigne de réparation

Le capteur de pression est intégré dans l'unité hydraulique ABS.

En cas de dommage, il faut remplacer toute l'unité.