

PEUGEOT 807 - Tuyau d'évacuation d'eau de condensation | HELLA

PEUGEOT

807

Années Modèle : de 2002 à 2005

Tuyau d'évacuation d'eau de condensation /

Allumage du voyant airbag. Dans certains cas extrêmes, le déclenchement de (des) l'airbag(s) est activé.

Causes éventuelles

En cas d'accumulations d'eau dans l'espace pieds : évacuation incorrecte de l'eau de condensation du système de climatisation.

En cas d'allumage du voyant de (des) l'airbag(s) : eau dans le calculateur d'airbag.