

Saab 9-3 - Fuite de liquide de refroidissement | HELLA

Saab

9-3


Berline / Break

Code moteur B284

Châssis n° : 61000001 – 81107480


Fuite de liquide de refroidissement

Les véhicules ci-dessus peuvent faire l'objet de réclamations concernant une fuite du liquide de refroidissement. Un vase d'expansion du liquide de refroidissement défectueux ou des durites de liquide de refroidissement moteur raccordées au vase d'expansion et endommagées peuvent être en cause.



Pour résoudre le problème, remplacer le vase d'expansion du liquide de refroidissement et remplacer / repositionner les durites du vase d'expansion.

Le Constructeur propose des durites de liquide de refroidissement modifiées (voir figure 2).



- 1*kit durites liquide de refroidissement moteur

Référence pièce de rechange : 12 759 330

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.