

# **SUBARU Forester - Le voyant de contrôle moteur s'allume | HELLA**

**SUBARU**

**Forester**

**Tous les modèles à moteur atmosphérique**

En cas de réclamation en raison du défaut ci-dessus, le contacteur de ralenti boîte de vitesses peut être en cause. Les codes de défauts suivants peuvent être enregistrés : P0301, P0302, P0303, P0304.

Ces défauts ne sont enregistrés que s'il y a plusieurs ratés à l'allumage sur les cylindres respectifs. Dans ce cas, contrôler les ratés à l'allumage par cylindre au moyen d'un outil de diagnostic. Si toutefois le système d'allumage fonctionne correctement, remplacer le contacteur de ralenti boîte de vitesses (voir schéma).