



# Suzuki Across - Message d'alerte système hybride

## Fiche technique

Constructeur	Suzuki
Modèle de véhicule	Across
Moteur	Tous modèles à propulsion hybride
Année de fabrication	2020
Symptôme	Message d'alerte système hybride



## Message d'alerte « Défaut système hybride » Code défaut P1CCC

Sur les véhicules sus-mentionnés, un message d'alerte lié au système hybride peut s'afficher. Le message d'alerte suivant s'affiche sur le combiné d'instruments : « Défaut dans le réseau de bord, convertisseur de tension ». Le système demande l'arrêt du véhicule. Le code P1CCC est alors souvent enregistré dans la mémoire des défauts (connexion à la masse défectueuse).

Des vis de fixation inappropriées sur le convertisseur DC/DC peuvent être en cause. Il en résulte des résistances de passage élevées avec des messages de défaut correspondants.

Pour y remédier, il convient de remplacer les 4 vis (A) par une version modifiée (T9011-908C9-200).

Assurez-vous que les vis sont bien serrées et qu'il n'y a pas de traces de corrosion.

## REMARQUES

Attention haute tension :

à cet effet, veuillez noter que les travaux ne peuvent être effectués que par un atelier spécialisé agréé et par du personnel dûment formé et qualifié. Les consignes de réparation, d'entretien et de sécurité du constructeur automobile doivent être respectées !

