



Volkswagen e-Golf 7 - Le liquide de lave-glace de la lunette arrière coule en continu

Fiche technique

Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	e-Golf VII
Moteur	Tous les modèles de lave-glace pour lunette arrière
Année de fabrication	jusqu'à 2015
Symptôme	Lunette arrière : le liquide de lave-glace coule en continu



Le liquide de lave-glace ne s'arrête pas de couler

Les problèmes suivants ont été signalés sur les véhicules susmentionnés. Si le système de lave-glace de la lunette arrière a été actionné, le liquide de lave-glace continue de s'écouler du gicleur après le processus de pulvérisation. La cause a pu être diagnostiquée comme étant un gicleur défectueux du système lave-glace. Pour y remédier, veuillez procéder comme suit : remplacez le gicleur défectueux par un gicleur équipé d'un clapet anti-retour, conformément aux instructions du fabricant. Faites ensuite un essai fonctionnel pour vérifier si l'intervention a porté ses fruits.