

Volkswagen Transporter T4 - Chauffage auxiliaire dans fonction | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2,5 TDI

Code moteur: ACV

Années Modèle: de 1998 à 2003

Chauffage auxiliaire dans fonction

Code défaut: 1410 «Appareil de chauffage surchauffé»

Dans le cas où vous constatez les symptômes de défaut suivants sur les véhicules cités ci-dessus:

Le chauffage auxiliaire s'arrête de lui-même après une courte durée de fonctionnement et la soufflante d'habitacle est en marche. Lorsque le moteur est en marche, le chauffage auxiliaire fonctionne sans problème en tant que chauffage auxiliaire automatique.

La mémoire des défauts OBD du chauffage auxiliaire permet de relever le code défaut 1410 «Appareil de chauffage surchauffé».

Une cause possible est une défaillance au niveau de la pompe de circulation électrique. La roue à palettes peut se détacher de l'arbre et conduire ainsi à un débit insuffisant de la pompe. Puisque le moteur de pompe fonctionne, il n'y a pas d'entrée dans la mémoire des défauts relative à la pompe de circulation.

Dans ce cas, on contrôlera la pompe de circulation et on la remplacera si nécessaire.

Veuillez respecter dans ce cas les instructions de démontage et de montage du fabricant du véhicule.