



# Volkswagen Transporter T6 - Perte de liquide de refroidissement

## Fiche technique

Constructeur Volkswagen

Modèle de véhicule Transporter T6

Moteur Toutes avec moteur diesel 2.0

Année de fabrication 2015 - 2019

Symptôme Perte de liquide de refroidissement



## Le voyant de liquide de refroidissement s'allume et/ou la température de liquide de refroidissement est élevée

Si le voyant de liquide de refroidissement s'allume ou/et que la température du moteur est élevée sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il convient de vérifier s'il y a une fuite au niveau du système de refroidissement.

shy /> Une attention particulière doit être accordée au boîtier de thermostat. Dans ce cas, le joint torique peut être la cause de la panne.

shy /> En cas de fuite, il convient de démonter le boîtier de thermostat et de remplacer le joint torique (06B121119B). S'assurer que les surfaces d'appui sont soigneusement nettoyées avant de procéder au montage. Pour finir, le système de refroidissement doit être rempli et purgé selon les instructions du fabricant.