



VW Beetle - Aide au stationnement hors service

Fiche technique	
Constructeur	Volkswagen
Modèle de véhicule	Beetle (5C)
Année de fabrication	2011 - 2019
Symptôme	Panne avertisseur de marche arrière / aide au stationnement



Aide au stationnement hors service

Une panne soudaine du système d'avertissement de marche arrière (aide au stationnement) peut survenir sur les véhicules susmentionnés. Le message de défaut « Système non disponible » s'affiche à l'écran. Il arrive alors souvent que la fonction « Start and Stop » également ne marche plus non plus.
Dans ce cas, la cause n'est pas nécessairement à rechercher au niveau du logiciel ou des composants électroniques. La première chose à faire est de contrôler les fusibles dans la boîte à fusibles située dans l'espace jambes du conducteur ([fig. 1](#)). Dans la plupart des cas, le fusible des buses de liquide de lave-glace chauffées électriquement est défectueux ([fig. 2](#)). Un court-circuit de l'élément chauffant de la buse de liquide de lave-glace est ici en cause de sorte que fusible et buses doivent être remplacés.
Après remplacement des composants, la fonction de l'aide au stationnement et du « Start and Stop » est de nouveau en état de fonctionner.
Cette information peut éventuellement aussi concerner d'autres modèles Volkswagen.

