

# **VW Golf 4 - Le système de climatisation ne fonctionne pas | HELLA**

**VW**

**Golf 4**

**Année de fabrication: 1997 - 2005**

**Tous les modèles avec climatisation manuelle**

**Le système de climatisation ne fonctionne pas**

Si dans le cas des véhicules nommés ci-dessus la climatisation ou le compresseur ne fonctionne pas, la cause peut être une défaillance/un défaut au niveau du capteur de température extérieure.

Le capteur de température se trouve du côté gauche (dans le sens de la marche) sous la plage d'auvent (fig. 1). La cause du défaut peut être le capteur lui-même ou alors le câble de raccordement (fig. 2) endommagé par les tringles du moteur d'essuie-glace. La «plausibilité» du capteur peut être vérifiée à l'aide des blocs de valeurs, c.-à-d. que la valeur du capteur peut être comparée à la valeur réelle de la température ambiante à l'aide d'un appareil de diagnostic.



Fig. 1



Fig. 2