



VW Golf 7 - Panne de la soufflante d'habitacle

Fiche technique

Constructeur Volkswagen

Modèle de véhicule Golf 7

Année de fabrication 2012 - 2017

Symptôme Panne de la soufflante d'habitacle



Soufflante d'habitacle défectueuse sur VW Golf 7

Sur les véhicules susmentionnés équipés d'un climatiseur et d'une régulation automatique de la température, il peut arriver que la soufflante d'habitacle tombe sporadiquement ou complètement en panne. Pour y remédier, il convient de lire la mémoire des défauts du calculateur climatiseur/chauffage. Si le code défaut se rapporte à un défaut mécanique (par ex. B10BE07), ceci est lié à un défaut du moteur de soufflante. Si le code défaut se rapporte à l'alimentation en tension ou aux signaux (par ex. B10BE31), ceci est dans la plupart des cas lié à un défaut du régulateur électronique de soufflante. Avant tout remplacement de composants, il convient d'exclure toute autre cause de panne (fusible défectueux). Par ailleurs, il est recommandé de vérifier si une mise à jour de logiciel est disponible pour le calculateur climatiseur/chauffage.