



# VW Golf 7 - le témoin de niveau d'huile s'allume : perte d'huile

## Fiche technique

Constructeur	VW
Modèle de véhicule	Golf 7
Moteur	1,0i/ 1,2i / 1,4i / 1,5i
Année de fabrication	2012 - 2017
Symptôme	Le témoin de niveau d'huile s'allume

ⓘ

## Le témoin de niveau d'huile est allumé : perte d'huile

Si le témoin de niveau d'huile du moteur s'allume sur les véhicules mentionnés ci-dessus ou si un niveau d'huile insuffisant ou une perte d'huile sont constatés, les conduites d'huile du turbocompresseur peuvent en être la cause. Il convient de prêter une attention particulière aux joints d'étanchéité des conduites d'alimentation et de retour d'huile. S'ils peuvent être identifiés comme étant à l'origine de la fuite, ils doivent être remplacés. Lors du montage, il faut veiller à ce que les nouvelles bagues d'étanchéité soient parfaitement adaptées et ne soient pas endommagées.

