

VW Polo (V) - Puissance de chauffage réduite | HELLA

VW

Polo (V)

Année modèle: 2011

Puissance de chauffage réduite

Si une baisse de la puissance de chauffage de l'habitacle est

constatée sur les véhicules sus-mentionnés, une cause à envisager est un mauvais rapport de mélange du liquide de refroidissement.

Pour résoudre le problème, procéder comme suit:

- Contrôler le rapport de mélange ou la protection antigel du liquide de refroidissement (-25 à -30°C)
- En cas d'écart, vidanger le liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid
- Verser de l'eau additionnée d'antigel en respectant le bon rapport de mélange
- Purger le système de refroidissement
- Effectuer un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement

Cette information peut également concerter d'autres véhicules. En cas d'anomalie concernant la puissance de chauffage, envisager toujours un mauvais rapport de mélange du liquide de refroidissement.

