

Audi TT - Interferências na recepção do sinal de rádio | HELLA

Audi

TT (8J3 / 8J9)

Ano de construção: 2006-2014

Interferências na recepção do sinal de rádio

Se a problemática supracitada for reclamada em situações em que o desembaciador do vidro traseiro esteja ligado, os filamentos de aquecimento danificados podem ser a causa da mesma.

Danos nos filamentos de aquecimento podem ser identificados visualmente ou eletricamente (impedância) com um multímetro.

Resolução:

Substituição do vidro traseiro segundo as instruções do fabricante.

Vidro traseiro sobressalente:

- Até ano de fabrico 10.11.2008, n.º OE 8J8 845 501G
- Até ano de fabrico 10.11.2008, n.º OE 8J8 845 501H