



## BMW Série 2 Active Tourer — Substituição do filtro do habitáculo

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Ficha técnica  |                                      |
| Fabricante     | BMW                                  |
| Modelo         | Série 2 Active Tourer (F45)          |
| Motor          | Todos                                |
| Ano de fabrico | 2014–2021                            |
| Sintoma        | Substituição do filtro do habitáculo |



### Substituição do filtro de pólen no BMW Série 2 Active Tourer

Durante a substituição do filtro do habitáculo nos veículos supracitados, é necessário ter atenção a algumas particularidades e proceder da seguinte forma:

- >Figura 1</span>: desmontar o revestimento na zona dos pés do lado do acompanhante, removendo previamente os respetivos parafusos (2x).
- >Figura 2</span>: desmontar a cobertura esquerda na zona dos pés do lado do acompanhante, removendo previamente os dois parafusos
- >Figura 3</span>: desmontar o difusor de ventilação, removendo o parafuso (1x) e puxando o difusor de ventilação para a direita
- >Figura 4</span>: retirar o tubo flexível da carcaça do aquecimento/ar condicionado, puxando-o para a direita
- >Figura 5</span>: destravar e remover a tampa da carcaça do aquecimento/ar condicionado
- >Figura 6</span>: Retirar o filtro do habitáculo

Montar o novo filtro na ordem inversa.









