

Chevrolet Cruze — Reservatório de compensação/Perda de líquido de refrigeração | HELLA

Chevrolet

Cruze

Ano de modelo: 2011–2014

Motor: 2,0 CDi

Reservatório de compensação/Perda de líquido de refrigeração

Nos veículos supracitados, pode ocorrer uma perda de líquido de refrigeração devido a fissuras no bocal de refluxo do reservatório de compensação.

As fissuras são causadas por cargas térmicas e podem dar origem à perda de líquido de refrigeração. O consequente aumento da temperatura do motor é assinalado acústica e visualmente no painel de instrumentos combinado. Se necessário, o motor entra no “modo de emergência”.

Para resolver o problema, deve-se verificar o reservatório de compensação e, se necessário, proceder à substituição.

