



## Citroën C3 — Farol de nevoeiro esquerdo sempre ligado

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Ficha técnica  |                                 |
| Fabricante     | Citroën                         |
| Modelo         | C3                              |
| Motor          | Todos os modelos                |
| Ano de fabrico | Desde 2016                      |
| Sintoma        | Farol de nevoeiro sempre ligado |



### Farol de nevoeiro esquerdo não desliga no Citroën C3

Nos veículos supracitados pode acontecer que o farol de nevoeiro esquerdo permaneça sempre ligado. No módulo de comando multifunções está registado o código de erro A98F (erro farol de nevoeiro esquerdo).

O problema pode estar relacionado com um erro na caixa dos fusíveis (placa de fusíveis 1) no compartimento do motor.

Para resolver o problema, deve proceder-se do seguinte modo:

- Desligar a ignição
- Aguardar 10 minutos
- Desconectar o cabo de massa da bateria
- Desconectar o conector múltiplo de 28 pinos na caixa dos fusíveis
- Conectar o cabo de massa da bateria
- Ligar a ignição

Se o farol do neveiro não voltar a ligar, isso significa que o erro está localizado na caixa dos fusíveis. Para resolver o problema deve-se substituir a caixa dos fusíveis.