

Citroën C4 — Destravamento autónomo da alavanca do travão de mão | HELLA

Citroën

C4

Todos os modelos até ao ano de fabrico 2007/04

Destravamento autónomo da alavanca do travão de mão

Em alguns veículos, é possível que alavanca do travão de mão se solte sozinha.

Este problema deve-se a componentes desgastados no sistema mecânico de fixação.

Aviso de reparação

Os componentes desgastados não podem ser substituídos separadamente. Nestes casos, é necessário substituir a unidade completa da alavanca do travão de mão.