



Fendt Favorit 500 — Ligações de alta e baixa pressão do ar condicionado

Ficha técnica	
Fabricante	Fendt
Modelo	Favorit 500 (509C - 515C)
Ano de fabrico	1993–2000
Sintoma	Ligação de alta/baixa pressão do ar condicionado



Onde estão localizadas as ligações para serviços de manutenção de alta e de baixa pressão?

No âmbito dos trabalhos de manutenção e de reparação do ar condicionado, é necessário esvaziar e voltar a encher o sistema. Contudo, as ligações para serviços de manutenção não se encontram no compartimento do motor nem no teto da cabina. Para ter acesso às ligações, é necessário desmontar a chapa de cobertura na zona dos degraus do lado direito (Figura 1). As ligações de alta e de baixa pressão ficam visíveis. Contudo, não existe muito espaço para conectar as tubagens flexíveis do aparelho de serviço de ar condicionado (Figura 2).

