

Fiat Nuova Punto — Código de erro P0504 | HELLA

Fiat Nuova Punto

Código do motor: 199 A3.000

Ano de fabrico 2005–2010

A luz de aviso do ABS acende esporadicamente

Código de erro P0504

Nos modelos de veículos supramencionados, é possível que a luz de aviso do sistema de travagem antibloqueio acenda esporadicamente. Simultaneamente é registado o código de erro P0504 na memória de erros do módulo de comando do motor.

Em alguns casos, a luz de avaria da assistência ao arranque em subidas pode também acender.

Causa

Uma possível causa para a avaria pode ser um mecanismo de fixação defeituoso dos contactos de pino no conector do interruptor do pedal do travão.

Resolução

Neste caso, a conexão de ficha e o cabo do interruptor do pedal do travão devem ser verificados e, se necessário, reparados na medida necessária.

Em seguida, eliminar a memória de erros e efetuar uma prova de estrad

Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados