

Fiat Punto 176 — Avaria das luzes traseiras | HELLA

FiatPunto 176TodosAvaria das luzes traseiras ou da luz indicadora de mudança de direçãoContacto do conector na luz de marcha-atrás queimada/corroídaNos veículos supramencionados, as luzes traseiras e/ou as luzes indicadoras de mudança de direção podem falhar.Se a lâmpada correspondente estiver OK, os contactos eléctricos e também os contactos dos conectores devem ser verificados quanto a marcas de queimadura e corrosão.As marcas de queimadura (ver Figura) são normalmente causadas por um mau contacto (força de pressão dos contactos insuficiente).Para resolver o problema, os contactos podem ser limpos e, se possível, dobrados novamente. Se necessário, os conectores devem ser substituídos.

