

Ford Focus C-Max — Perda de agente refrigerante | HELLA

Ford

Focus C-Max

Ano de fabrico: 2003–2008

Motor: 1,8 + 2,0 Duratec-HE

Perda de agente refrigerante

Nos veículos supramencionados, pode ocorrer uma perda de agente refrigerante devido a tubos do ar condicionado partidos ou fissurados.

Se, durante uma manutenção do ar condicionado, for detetado que a quantidade de agente refrigerante em falta é considerável, as tubagens do agente refrigerante e as fixações/os suportes correspondentes devem ser cuidadosamente inspecionados. Oscilações ou vibrações podem causar a rutura dos suportes ou fissuras nos tubos. Além disso, as conexões dos tubos podem ficar com fugas.

Ao substituir os tubos, assegurar uma instalação isenta de tensão e de baixa vibração.

As fixações/os suportes danificados também têm de ser substituídos.