

Honda Civic VII — Desinfecção do evaporador | HELLA

Honda

Civic VII

Ano de fabrico: 2001–2005

Substituição do filtro do habitáculo

Desinfecção do evaporador

Para ter acesso ao filtro do habitáculo e realizar uma desinfecção do evaporador nos veículos supracitados, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar o porta-luvas (Figura 1)
- Retirar a cobertura da caixa do ventilador (Figura 2)
- Retirar o filtro do habitáculo (Figura 3)
- Introduzir a lança de pulverização para a desinfecção da superfície do evaporador (Figura 4)









Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.