

Hyundai i30 — Avaria prematura das lâmpadas | HELLA

Hyundai

i30

Ano de fabrico: 2007–2012

Avaria prematura das lâmpadas

Nos veículos supracitados, pode ocorrer a avaria prematura das lâmpadas dos faróis principais.

Os problemas podem dever-se a picos de tensão na rede de bordo elétrica. Primeiro, deve-se verificar a tensão de saída do alternador. Se esta estiver em conformidade com as especificações do fabricante, é possível montar um estrangulador de picos de tensão.

Este estrangulador “filtra” os picos de tensão e prolonga a vida útil das lâmpadas.

Mais informações podem ser obtidas junto da oficina autorizada.