

Jeep Commander — Falha de funcionamento da válvula de recirculação do ar | HELLA

Jeep

Commander

Ano de fabrico: 2006

Com ar condicionado manual

Falha de funcionamento da válvula de recirculação do ar

A tecla AC pisca

Nos veículos acima mencionados, a uma velocidade mais alta, a indicação de função da tecla AC (Figura) pode começar a piscar repentinamente. Além disso, a válvula de recirculação do ar é constantemente aberta e fechada, o que é muitas vezes perceptível através de uma chiadeira.

O erro, neste caso, não deve ser procurado no sistema de recirculação, mas sim na área do controlo da válvula. Através da substituição da unidade de comando (Figura) é frequentemente possível resolver o problema.



Figure