

Kia, vários modelos — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Kia

Picanto

Todos os motores a gasolina a partir do ano de fabrico 2005/01

A luz de controlo do motor acende

Se o cliente reclamar do padrão de erro — A luz de controlo do motor acende — pode estar registado o código de erro P0030 (sonda lambda aquecida 1, fileira de cilindros 1, falha de funcionamento da regulação do aquecimento do circuito elétrico).

A causa da avaria pode ser atribuída à má qualidade de fabrico das conexões soldadas na cablagem.

Possível causa:

- Interrupção ou resistência excessiva na cablagem da sonda lambda aquecida.
- Interrupção ou resistência excessiva na cablagem do sensor da pressão de admissão.

Medida de reparação:

- Verificar as conexões soldadas na cablagem.
- Se necessário, reparar a cablagem.