

Lancia Ypsilon 843 — Falha de funcionamento “Terceira luz de travão” | HELLA

Lancia

Ypsilon 843

Ano de fabrico: 2003–2011

Falha de funcionamento “Terceira luz de travão”

Se, no Lancia Ypsilon (Fig. 1), for detetado um defeito ou uma falha parcial (Fig. 2) na “terceira” luz de travão, a causa podem ser lâmpadas defeituosas.



Fig.1

Aviso de reparação

Recomendamos o seguinte procedimento:

- Desconectar a tensão elétrica do sistema.
- Desmontar a luz de travão com defeito. Para isso, remover as coberturas (Fig. 3) e desbloquear os cliques (Fig. 4).
- Em seguida, retirar a unidade de luzes (Fig. 5) e remover o conector.



Fig.2





Fig.3



Fig.4



Fig.5

- Separar o suporte das lâmpadas do alojamento
- Desmontar e substituir as lâmpadas incandescentes com defeito
- Voltar a montar e instalar a terceira luz de travão pela ordem inversa.

Para terminar, realizar um teste de funcionamento.

Peças sobressalentes necessárias: 8GP 938 026-001 (W 2,3 W)

Aviso!

Para se conseguir uma iluminação consistente, recomendamos a substituição de todas as lâmpadas incandescentes neste contexto.

Fig.6





Fig.8