



MCC Smart (451) — Substituição do filtro do habitáculo

Ficha técnica	
Fabricante	MCC
Modelo	Smart (451)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2007–2015
Sintoma	Substituição do filtro do habitáculo



Substituição do filtro do habitáculo/filtro de pólen

No Smart 451 a substituição do filtro do habitáculo/filtro de pólen é realizada na zona dos pés do condutor.

Para alcançar a tampa da caixa do evaporador/aquecimento, é necessário aceder com a mão por trás do pedal do acelerador/travão.

Agora, é possível remover a tampa (desencaixar) e retirar o filtro através de um movimento para a esquerda.

Posicionar o novo filtro (prestar atenção à posição correta de montagem) e voltar a colocar/fechar a tampa.

