

Mazda 3 — Avaria do limpa-vidros | HELLA

Mazda

3

Ano de fabrico: 2008.01.07–2009.03.31

Avaria do limpa-vidros

Se, no veículo supramencionado, ocorrer uma avaria do limpa-vidros, tal pode ser indício de uma ligação à massa insuficiente do motor do limpa-vidros.

Para resolver este problema, na oficina especializada, é instalado um cabo de massa adicional para o motor do limpa-vidros.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.