

Mazda 6 — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Mazda

Mazda 6

Ano de fabrico: 2007–2012

Todos os modelos

A luz de controlo do motor acende.

Se a falha acima mencionada for reclamada e o motor entrar no modo de emergência, os seguintes códigos de erro podem também estar registados no módulo de comando do motor.

Código de erro:

- P0140

- P0571

- P0600

- P2101

Uma causa possível é o facto de a tensão da bateria estar demasiado baixa quando o motor é ligado.

Como medida de reparação, a bateria deve ser verificada/carregada ou, se necessário, substituída.

Em seguida, eliminar os registos na memória de erros com um aparelho de diagnóstico adequado.