

Mercedes-Benz Classe B — Avaria da iluminação do veículo | HELLA

Mercedes-Benz

Classe B

Ano de fabrico: a partir de 2011

Indicação no ecrã:

- **Avaria da iluminação do veículo.**
- **Veículos com gancho de reboque.**

Se, no veículo supracitado, for identificado o problema referido, uma possível causa pode ser um problema de contacto na conexão de ficha da tomada do reboque.

No ecrã — painel de instrumentos combinado — é exibida, p. ex., a indicação: -- Avaria iluminação do veículo --.

Este erro surge durante a operação com reboque.

Aviso de reparação

- Verificar a iluminação do reboque
- Verificar os cabos de ligação elétricos da tomada do reboque.
- Possíveis conexões defeituosas (soltas) e/ou problemas de contacto (corroídos) podem originar problemas de contacto.

Resolução:

Reparar ou substituir as conexões de ficha + tomada do reboque.