



Mercedes Classe C — Módulo de comando ABS/ESP não desliga

Ficha técnica	
Fabricante	Mercedes
Modelo	Classe C (205)
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2018 -
Sintoma	Módulo de comando ABS/ESP não desliga



Procedimentos a tomar se o módulo de comando ABS/ESP não desligar

Nos veículos supracitados pode acontecer que o módulo de comando ABS/ESP não entre em estado de repouso, após desligar a ignição.

Após excluir outras causas de erro, é possível resolver o problema da seguinte forma:

- Desligar a ignição e aguardar 10 minutos
- Desconectar o cabo de massa da bateria e aguardar 2 minutos
- Conectar o cabo de massa
- Ler/eliminar a memória de erros

Se este procedimento não resultar deve tentar uma atualização do módulo de comando. Para isso, recomenda-se entrar em contacto com uma oficina autorizada Mercedes.